



Technical Bulletin
Important – Please Read!!

TBA0001 Revision Date: 2/08/05


WARNING-- DO NOT REMOVE PULLEY. REMOVING THE PULLEY ON THIS ALTERNATOR CAN VOID YOUR WARRANTY!!!

**Counter Clockwise
Rotation**

**Rotation dans le sens
horaire**

**Rotación contraria a las
manecillas del reloj**

NOTE: This Technical Bulletin covers many part numbers. Your replacement alternator may look different than the one in the photo.



Counter Clockwise Rotation. The pulley nut was installed in the factory with a thread locking compound and then torqued to specification. It is NOT possible to replace this pulley properly without disassembling the unit.



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST



Avertissement!
Advertencia!

TBA0001 Revision Date: 2/08/05

**Bulletin Technique
Important – Veuillez lire**

**Boletín Técnico
Importante: Favor de Leer**

**AVERTISSEMENT : NE PAS RETIRER
LA POULIE. LE RETRAIT DE LA
POULIE DE CET ALTERNATEUR
PEUT ANNULER VOTRE GARANTIE.**

**AVISO: NO QUITE LA POLEA.
QUITANDO LA POLEA DE ESTE
ALTERNADOR PUEDE ANULAR
LA GARANTÍA.**

NOTA : Ce bulletin technique porte sur de nombreuses pièces. Votre alternateur de rechange peut paraître différent de celui de l'illustration.

NOTA: Este boletín técnico cubre muchos números de partes. La unidad que usted está reemplazando podría mirarse diferente a la de la foto.

Rotation dans le sens anti-horaire.
L'écrou de poulie a été installé en usine avec un adhésif frein-filet et serré conformément aux spécifications. Il est IMPOSSIBLE de remplacer cette poulie convenablement sans démonter l'unité.

Rotación contraria a las manecillas de reloj. La tuerca de la polea fue instalada en la fábrica con un compuesto de sujeción de las roscas y luego apretada con una fuerza de torsión de acuerdo con las especificaciones. NO es posible reemplazar esta polea correctamente sin desarmar la unidad.



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST