

de parte C1029

Primario 1.3 - 2.1

Secundario 20.5k - 31.0k

Inspección física

1. Busque corrosión en las terminales
2. Busque grietas o rastros de carbón

