

de parte C1176

Primario .8 - 1.5

Secundario 10.5k - 17.5k

Inspección física

1. Busque corrosión en las terminales
2. Busque grietas o rastros de carbón

