

de parte C906

Primario .5 - 1.2

Secundario 11.5k - 18.5k

Inspección física

1. Busque corrosión en las terminales
2. Busque grietas o rastros de carbón

